

کد کنترل

531

A

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمکن) - سال ۱۴۰۰

دفترچه شماره (۱)

صبح جمعه

۹۹/۱۲/۱۵



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

رشته مهندسی متالورژی و مواد - (کد ۲۳۵۹)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: - خواص فیزیکی مواد - ترمودینامیک - خواص مکانیکی مواد - روش‌های شناسایی و آنالیز مواد	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.

اینجانب با شماره داوطلبی با آگاهی کامل، یکسان بودن شماره صندلی خود را با شماره داوطلبی مندرج در بالای کارت ورود به جلسه، بالای پاسخ‌نامه و دفترچه سؤالات، نوع و کد کنترل درج شده بر روی دفترچه سؤالات و پائین پاسخ‌نامه‌ام را تأیید می‌نمایم.

امضا:

-۱ در یک کوپل نفوذی، پس از زمان ۵۰ ساعت، نشانگرهای نامحلول (Marker) به میزان $1\text{m}/\text{m}^0$ نسبت به فصل مشترک مatanو جایه‌جا شده‌اند. سرعت حرکت نشانگرها در این محل ($x = 0/\text{m}$) کدام است؟


$$1/39 \times 10^{-10} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (1)$$

$$2 \times 10^{-10} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (2)$$

$$2/78 \times 10^{-10} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (3)$$

$$5/56 \times 10^{-10} \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (4)$$

-۲ کوپل نفوذی به صورت مقابل در دمای T آنیل می‌شود. پس از چه مدتی در فاصله $x = 4\text{mm}$ غلظت A به $\frac{1}{4}C_A^\circ$




خواهد رسید؟ (ضریب نفوذ در دمای T برابر با $4 \times 10^{-4} \frac{\text{cm}^2}{\text{s}}$ است).

(۱) ۲۰۰ ثانیه

(۲) ۴۰۰ ثانیه

(۳) ۶۰۰ ثانیه

(۴) ۸۰۰ ثانیه



-۳ یک چدن کربنی ساده که تحت شرایط تعادلی پایدار و شبه پایدار سرد شده است، دارای ساختاری شامل ۵۰٪ لدبوریت، ۳۰٪ سمنتیت، ۹٪ فریت، ۱۰٪ پرلیت و ۱٪ گرافیت است. این چدن به‌طور تقریبی چند درصد کربن دارد؟

$$4/5 \quad (2) \quad 3/9 \quad (1)$$

$$5/2 \quad (4) \quad 4/9 \quad (3)$$


-۴ نسبت چگالی اتمی صفحه (۱۱۰) ساختمان بلوری SC (مکعب ساده) به چگالی اتمی صفحه (۱۰۰) ساختمان بلوری FCC کدام است؟ (شعاع اتمی در هر دو ساختمان را مساوی هم در نظر بگیرید).

$$\frac{\sqrt{2}}{2} \quad (2) \quad \sqrt{2} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt{2}}{4} \quad (4) \quad \frac{\sqrt{2}}{3} \quad (3)$$

- ۵- اندیس میلر صفحه بلوری نشان داده شده در شکل کدام است؟
- (۱) (۲ ۵ ۰) (۲) (۱۲ ۵ ۰) (۳) (۱۲ ۷ ۰) (۴) (۱۲ ۷ ۰)
-
- ۶- در یکی از آلیاژهای تیتانیوم، انرژی مرزدانه بین دو دانه تیتانیوم $\frac{J}{m^2} / ۷۹$ است. در دو نمونه مختلف، فازهای ناخالص متفاوت از جنس ترکیبات بین فلزی وجود دارد. در نمونه شماره یک، انرژی بین دانه تیتانیوم و ناخالصی $\frac{J}{m^2} / ۴۵$ و در نمونه شماره دو، انرژی بین دانه تیتانیوم و ناخالصی $\frac{J}{m^2} / ۵۵$ است. کدام گزینه در مورد شکل پذیری نمونه‌ها درست است؟
- (۱) نمونه شماره یک شکل پذیری بهتری دارد.
 (۲) نمونه شماره دو شکل پذیری بهتری دارد.
 (۳) شکل پذیری نمونه به انرژی سطحی ناخالصی بستگی ندارد.
 (۴) در دمای شکل دهی بالا، نمونه یک و در دمای شکل دهی پایین، نمونه دو شکل پذیری بهتری دارد.
- ۷- در فرایند رسوب سختی به صورت هم‌دما، کدام مورد درست است؟
- (۱) با کاهش دمای تشکیل رسوب از دمای تعادلی تحول، زمان مورد نیاز برای تشکیل کامل رسوب، ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.
 (۲) با کاهش دمای تشکیل رسوب از دمای تعادلی تحول، زمان مورد نیاز برای تشکیل کامل رسوب، ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.
 (۳) با کاهش دمای تشکیل رسوب از دمای تعادلی تحول، زمان مورد نیاز برای تشکیل کامل رسوب به‌طور پیوسته افزایش می‌یابد.
 (۴) با کاهش دمای تشکیل رسوب از دمای تعادلی تحول، زمان مورد نیاز برای تشکیل کامل رسوب به‌طور پیوسته کاهش می‌یابد.
- ۸- نمونه‌ای از یک لوله با جنس فولاد ساده کم کربن، پس از کربوره کردن از سطح خارجی لوله در هوای سرد می‌شود. در صورت آهسته گرم شدن مجدد لوله، کدام گزینه درست است؟
- (۱) دمای کامل شدن تشکیل فاز آستانیت در سطح داخلی لوله بیشتر است.
 (۲) دمای کامل شدن تشکیل فاز آستانیت در سطح خارجی لوله بیشتر است.
 (۳) دمای کامل شدن تشکیل فاز آستانیت بستگی به ضخامت لوله دارد.
 (۴) دمای کامل شدن تشکیل فاز آستانیت در سطح داخلی و خارجی لوله یکسان است.

- ۹ در نمودار تعادلی $\text{SiO}_2 - \text{CaO}$ نشان داده شده در شکل زیر، از سمت راست به چپ، به ترتیب چند استحاله یوتکتیکی، منوتکتیکی، پریتکتیکی و یوتکتوئیدی وجود دارد؟



- ۱ (۱) ۱، ۲، ۳
۲ (۲) ۱، ۲، ۲
۳ (۳) ۱، ۲، ۳
۴ (۴) ۲، ۱، ۳

- ۱۰ اگر نسبت فاز α به β در ساختار تعادلی لایه شکل آلیاژ دوتایی A-B درست پس از انجام استحاله برابر $\frac{3}{2}$ باشد، به فرض یکسان بودن چگالی α و β ، درصد B در فاز β ، کدام است؟

$$\gamma(40\% \text{B}) \rightleftharpoons \alpha(20\% \text{B}) + \beta(x\% \text{B})$$

- ۳۰ (۱)
۴۰ (۲)
۶۰ (۳)
۷۰ (۴)

- ۱۱ یک آلیاژ جامد دوتایی A-B با شبکه FCC دارای ترکیب ۴۰ درصد اتمی A و ۶۰ درصد اتمی B است. تعداد پیوندهای همنام A-A در این محلول اتفاقی برحسب N (عدد آووگادرو) کدام است؟

- (۱) $0.96N_A$
(۲) $1.44N_A$
(۳) $2.88N_A$
(۴) $3.84N_A$

- ۱۲ اگر در دمای 1000 K در آلیاژ A-B درصد عنصر A در فاز α (غنى از A) ۳٪ باشد، در صورتی که گرمای نهان ذوب عنصر B ۱۳۰۰۰ ژول باشد، اکتیویته B مذاب در دمای مذکور کدام است؟

$$T_{m/B} = 1300\text{ K}$$

$$\frac{1}{e^{\frac{T}{T_m}}} = 1/4$$

- $a_{B(\ell)} = 1/1$ (۱)
 $a_{B(\ell)} = 1$ (۲)
 $a_{B(\ell)} = 1/3$ (۳)
 $a_{B(\ell)} = 1/67$ (۴)

-۱۳- برای یک گاز معین معادله حالت $PV = RT + BP$ داده شده است، که B تابعی از دما می‌باشد. مقدار عبارت

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T \text{ کدام است؟}$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = -\frac{RT^2}{(V-B)^2} \left(\frac{dV}{dT}\right) \quad (۲)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = -\frac{RT}{(V-B)^2} \left(\frac{dV}{dT}\right) \quad (۱)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = \frac{RT^2}{(V-B)^2} \left(\frac{dV}{dT}\right) \quad (۴)$$

$$\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = +\frac{RT}{(V-B)^2} \left(\frac{dV}{dT}\right) \quad (۳)$$

-۱۴- جزء A و جزء B در حالت‌های جامد و مایع محلول‌های با قاعده تشکیل می‌دهند. گرمای مولی کلی انحلال

$$\frac{۲۰۰۰۰۰}{T} \Delta H_S^M = \frac{۲۰۰۰۰}{T} X_A X_B \quad (۱)$$

است. اگر نقاط ذوب A و B به ترتیب K_{1000} و K_{900} و گرمای نهان ذوب آن‌ها به ترتیب 6000 و 5200 ژول بر مول باشد، معادله انرژی آزاد مولی کلی انحلال محلول‌های جامد ΔG_S^M بر حسب X_A و X_B در دمای T (پایین‌تر از نقاط ذوب A و B) در کدام گزینه درست است؟

$$R = ۸/۳۱۴ \frac{J}{mol K}$$

$$\Delta G_S^M = \frac{۸/۳۱۴}{T} (X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) + \frac{۲۰۰,۰۰۰}{T} X_A X_B \quad (۱)$$

$$\Delta G_S^M = \frac{۸/۳۱۴}{T} (X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) + \frac{۲۰,۰۰۰}{T} X_A X_B + \frac{۲۰۰,۰۰۰}{T} X_A X_B \quad (۲)$$

$$\Delta G_S^M = \frac{۸/۳۱۴}{T} (X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) + ۶۰۰۰ \left(\frac{۱۰۰۰-T}{1۰۰۰} \right) X_A + ۵۲۰۰ \frac{۹۰۰-T}{9۰۰} X_B \quad (۳)$$

$$\Delta G_S^M = \frac{۸/۳۱۴}{T} (X_A \ln X_A + X_B \ln X_B) + \frac{۲۰۰,۰۰۰}{T} X_A X_B - \frac{۲۰,۰۰۰}{T} X_A X_B \quad (۴)$$

-۱۵- انرژی آزاد گیبس یک مخلوط دوجزئی از رابطه $\frac{G^E}{RT} = Bx_1 x_2$ پیروی می‌کند، که در آن $B = B(T, P)$ است.

تابع S^E و V^E برابر کدام گزینه است؟

$$S^E = -R \left[B + T \left(\frac{\partial B}{\partial T} \right)_P \right]_{X_1 X_2}, \quad V^E = -RT \left(\frac{\partial B}{\partial P} \right)_T \quad (۱)$$

$$S^E = -R \left[B + T \left(\frac{\partial B}{\partial T} \right)_P \right]_{X_1 X_2}, \quad V^E = RT \left(\frac{\partial B}{\partial P} \right)_T \quad (۲)$$

$$S^E = +R \left[B + T \left(\frac{\partial B}{\partial T} \right)_P \right]_{X_1 X_2}, \quad V^E = RT \left(\frac{\partial B}{\partial P} \right)_T \quad (۳)$$

$$S^E = +R \left[B + T \left(\frac{\partial B}{\partial T} \right)_P \right]_{X_1 X_2}, \quad V^E = -RT \left(\frac{\partial B}{\partial P} \right)_T \quad (۴)$$

- ۱۶- می خواهیم با چهار فلز آهن، نیکل، کرم و کبالت یک آلیاژ انتروپی بالا (High Entropy Alloy) بسازیم. چه ترکیبی بیشترین انتروپی را دارد؟

(۲) با مقادیر کسر مولی $\gamma_B = 0.9$

(۱) حجم‌های مساوی از هر یک

(۴) $25 \text{ درصد وزنی از هر یک}$

(۳) $25 \text{ درصد اتمی از هر یک}$

- ۱۷- اگر در آلیاژ دوتایی A-B مذاب در حالت استاندارد، مقدار اکتیویته B نسبت به استاندارد رائولت $\gamma_B = 0.5$ و مقدار ثابت هنری عنصر B برابر $\gamma_B = 0.5$ باشد، مقدار اکتیویته B نسبت به استاندارد هنری در حالت مذاب و در دمای 600K کدام است؟

$$T_m(B) = 1000\text{ K}$$

$$\Delta H_m(B) = 20\text{ kcal}$$

$$e^{\frac{\Delta H}{T}} = 735$$

$$R = 8.31$$

$$1/8 \times 10^{-3} \quad (2)$$

$$1/3 \times 10^{-6} \quad (1)$$

$$6/3 \times 10^{-4} \quad (4)$$

$$5 \times 10^{-2} \quad (3)$$

- ۱۸- برای یک مخلوط دوجزئی آنتالپی اختلاط (ΔH_{mix}) از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\Delta H_{mix} = x_1 x_2 [A + B(x_1 - x_2)]$$

مقدار عبارت $\Delta \bar{H}_1$ در $x_1 = 0.5$ برابر کدام مورد است؟

$$\Delta \bar{H}_1 = -\frac{1}{4}(A + B) \quad (1)$$

$$\Delta \bar{H}_1 = -\frac{1}{2}(A + B) \quad (2)$$

$$\Delta \bar{H}_1 = \frac{1}{2}(A + B) \quad (3)$$

$$\Delta \bar{H}_1 = \frac{1}{4}(A + B) \quad (4)$$

- ۱۹- ضریب اکتیویته عنصر A در آلیاژ مذاب A-B در دمای 800K به صورت زیر است:

$$\log \gamma_A = 0.4 X_B^3 - 0.2 X_B^2$$

اگر بخواهیم رابطه مشابهی برای ضریب اکتیویته عنصر B به دست آوریم، کدام گزینه صحیح است؟

$$\log \gamma_B = 0.1 X_A^2 + 0.2 X_A^3 \quad (2)$$

$$\log \gamma_B = X_A - 0.8 X_B^2 \quad (1)$$

$$\log \gamma_B = 0.4 X_A^3 - 0.8 X_A^2 \quad (4)$$

$$\log \gamma_B = 0.4 X_A^3 - 0.2 X_A^2 \quad (3)$$

- ۲۰- اگر ماده خالص A دارای نقطه ذوب 1500K باشد، و گرمای نهان ذوب 20 kJ/mol حاوی 99% اتمی A و 1% اتمی B، مقدار کاهش نقطه ذوب، در حالتی که ماده A به شکل مذاب رائولتی عمل نماید، حدوداً

چقدر است؟

$$R = 8.31 \frac{\text{J}}{\text{mol.K}}$$


$$-6 \quad (2)$$

$$0 \quad (1)$$

$$+3 \quad (4)$$

$$-9 \quad (3)$$

-۲۱ در شکل زیر، در اثر لغزش لایه‌های اتمی جابه‌جا شده و نقصی ایجاد کرده‌اند. نقص از چه نوع و در چه شبکه‌ای رخداده است؟



۱) نقص دوقلویی و در شبکه BCC

۲) نقص دوقلویی و در شبکه HCP

۳) نقص HCP و در شبکه FCC

۴) نقص دوقلویی و در شبکه FCC

-۲۲ یک میله توپر با وزن 15kg توسط سه سیم که طول هر کدام 2m است حمایت می‌شود، به صورتی که در وسط جنس سیم آهنی و دو انتهای جنس سیم مسی است. در صورتی که هر سه تحت کشش یکسانی قرار داشته باشند، با فرض آن که مدول یانگ آهن دو برابر مدول یانگ مس می‌باشد، نسبت قطر سیم آهنی به سیم مسی کدام است؟

$$\frac{1}{2} / ۰/۷۰۷$$

$$2$$

$$\frac{1}{2} / ۱$$

$$1/۴۱$$

-۲۳ با توجه به رابطه $\sigma_y = \sigma_0 + Kd^{-\frac{1}{2}}$ کدام گزینه در مورد تأثیر اندازه دانه بر تنش تسلیم درست است؟


۱) در فلزات HCP به علت کم بودن سیستم‌های لغزش، مقدار K کم است.

۲) در فلزات HCP به علت زیاد بودن سیستم‌های لغزش، مقدار K کم است.

۳) در فلزات FCC به علت زیاد بودن سیستم‌های لغزش، مقدار K کم است.

۴) در فلزات FCC به علت زیاد بودن سیستم‌های لغزش، مقدار K زیاد است.

-۲۴ در شکل زیر یک نابجایی منفی فرانک دیده می‌شود. با اعمال تنش بررشی، این نابجایی تحت چه شرایطی از بین می‌رود؟



۱) با حرکت دو نابجایی جزیی شاکلی

۲) با حرکت یک نابجایی جزیی شاکلی

۳) چون نابجایی فرانک نامتحرک است، از بین نمی‌رود.

۴) نابجایی فرانک متحرک است و در اثر اعمال تنش حرکت کرده و از بین می‌رود.

-۲۵ تنش تسلیم در کشش تکمحوری، در شرایط تنشی $\frac{\sigma_1}{2} = \sigma_2 = \sigma_3$ ، کدام است؟

$$2\sigma_1 / ۲$$

$$\frac{\sigma_1}{3} / ۴$$

$$\sigma_1 / ۱$$

$$\frac{\sigma_1}{2} / ۳$$

- ۲۶- با توجه به نسبت r_y/t شعاع منطقه پلاستیک راس ترک) کدام گزینه در مورد شرایط تنش و یا کرنش صفحه‌ای در راس ترک درست است؟

(۱) $r_y/t < 1^{\circ}$ کرنش صفحه‌ای برقرار است.

(۲) $r_y/t > 1^{\circ}$ کرنش صفحه‌ای برقرار است.

(۳) $r_y/t > 1^{\circ}$ تنش صفحه‌ای برقرار است.

(۴) نسبت r_y/t تأثیری بر شرایط تنش و یا کرنش راس ترک ندارد.

- ۲۷- برای ماده‌ای، آهنگ رشد ترک طبق رابطه پاریس است. کدام گزینه در مورد طول عمر سه نمونه با شرایط زیر درست است؟ ($m=4$)

نمونه A: طول اولیه ترک ۲mm و طول نهایی ترک ۱۰ mm.

نمونه B: طول اولیه ترک ۵mm و طول نهایی ترک ۱۰ mm.

نمونه C: طول اولیه ترک ۲mm و طول نهایی ترک ۴۰ mm.

$$N_B > N_C > N_A \quad (2)$$

$$N_A > N_C > N_B \quad (1)$$

$$N_C > N_A > N_B \quad (4)$$

$$N_B > N_A > N_C \quad (3)$$

- ۲۸- در پلیمرهای ویسکوالاستیک، کدام گزینه در مورد تأثیر آهنگ تغییر شکل (ϵ') و دما (T) بر منحنی تنش کرنش (نسبت به فلزات و سرامیک‌ها) درست است؟

(۱) اثر ϵ' و T بر منحنی تنش و کرنش بیشتر از فلزات و سرامیک‌ها است.

(۲) اثر ϵ' و T بر منحنی تنش و کرنش کمتر از فلزات و سرامیک‌ها است.

(۳) اثر ϵ' بر منحنی تنش و کرنش بیشتر از فلزات و سرامیک‌ها است، اما اثر T کمتر است.

(۴) اثر T بر منحنی تنش و کرنش بیشتر از فلزات و سرامیک‌ها است، اما اثر ϵ' کمتر است.

- ۲۹- شرایط تنشی صفحه‌ای به صورت $\sigma_1 + \sigma_2$ MPa داده شده است. مجموع تنش‌های اصلی

$$\begin{bmatrix} \sigma_x & \tau_{xy} \\ \tau_{yx} & \sigma_y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ۲۷۰ & ۳۲۰ \\ ۳۲۰ & -۲۱۰ \end{bmatrix} \text{ MPa}$$

چند MPa است؟

(۱) ۶۴۰

(۲) ۴۸۰

(۳) ۳۲۰

(۴) ۶۰

- ۳۰- بررسی‌های غیرمخرب نشان می‌دهد که مخزن فولادی تحت فشار (قطر ۳۰ سانتی‌متر و ضخامت t سانتی‌متر) دارای ترکی سطحی (۵٪ میلی‌متر) عمود بر تنش محیطی است. اگر تنش محیطی وارد شده به مخزن (در اثر فشار گاز داخل مخزن) تناوبی و بین ۴۰۰ و ۵۰۰ MPa باشد، حداقل ضخامت که قبل از آن نشت قبل از

شکست رخ دهد، چند سانتی‌متر است؟ ($K_c = ۱۵۰ \text{ MPa}^{\sqrt{m}}$)

$$\frac{14}{\pi} \quad (2)$$

$$\frac{9}{\pi} \quad (1)$$

$$\frac{37}{\pi} \quad (4)$$

$$\frac{30}{\pi} \quad (3)$$

- ۳۱- از دستگاه تفکیک انرژی پرتو ایکس (Energy dispersive spectrometer) مرتبط با یک میکروسکوپ الکترونی روبشی جهت شناسایی عناصر حاضر در یک نمونه استفاده می‌شود. برای تأیید حضور عناصر در طیف اخذ شده کدام راهبردها باید مدنظر قرار گیرد؟

۱) قلهای با سطح انرژی کمتر شناسایی خطوط خانواده‌های دیگر ممکن آن، حضور عنصر (عناصر) مرتبط تأیید و سپس به ترتیب شناسایی قلهای با انرژی بیشتر انجام می‌گیرد.

۲) قلهای با سطح انرژی بیشتر شناسایی خطوط خانواده‌های دیگر ممکن آن، حضور عنصر (عناصر) مرتبط تأیید و سپس به ترتیب شناسایی قلهای با انرژی کمتر انجام می‌گیرد.

۳) تنها قلهای با سطوح انرژی $K\alpha$ و $L\alpha$ عناصر که در طیف حاضر هستند، در تأیید حضور عناصر مرتبط در نظر گرفته می‌شوند.

۴) تنها قلهای با سطح انرژی $K\alpha$ عناصر که در طیف حاضر هستند، در تأیید حضور عناصر مرتبط در نظر گرفته می‌شوند.

- ۳۲- در مورد میکروسکوپ‌های الکترونی روبشی و عبوری کدام گزینه درست است؟

۱) میکروسکوپ الکترونی روبشی حالت‌های تصویرسازی الکترون ثانویه (SE) برای سطح شکست و سطوح زبر و الکترون برگشتی (BSE) برای سطوح مسطح و مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی دارد.

میکروسکوپ الکترونی عبوری حالت‌های تصویرسازی پرتو مستقیم برای مطالعه ساختار و اخذ الگوی پراش و پرتو پراش یافته برای دیدن اجزای ساختاری دارد.

۲) میکروسکوپ الکترونی روبشی حالت‌های تصویرسازی الکترون ثانویه (SE) برای سطح شکست و تعیین ترکیب شیمیایی عنصری و الکترون برگشتی (BSE) برای سطوح مسطح و بررسی فازی دارد.

میکروسکوپ الکترونی عبوری حالت‌های تصویرسازی زمینه روشن و زمینه تاریک برای مطالعه ساختار و حالت اخذ الگوی پراش (SAD) از نواحی منتخب شده دارد.


۳) میکروسکوپ الکترونی روبشی حالت‌های تصویرسازی الکترون ثانویه (SE) برای سطح شکست و تعیین ترکیب شیمیایی فازی، و الکترون برگشتی (BSE) برای سطوح مسطح و تعیین ترکیب شیمیایی دارد.

میکروسکوپ الکترونی عبوری حالت‌های تصویرسازی زمینه تاریک و زمینه روشن برای مطالعه ساختار و اخذ الگوی پراش از نواحی منتخب دارد.

۴) میکروسکوپ الکترونی روبشی حالات تصویرسازی الکترون ثانویه (SE) برای سطح شکست و سطوح زبر و الکترون برگشتی (BSE) برای سطوح مسطح و مطالعه تغییرات ترکیب شیمیایی دارد.

میکروسکوپ الکترونی عبوری حالات تصویرسازی زمینه روشن و زمینه تاریک برای مطالعه ساختار و حالت اخذ الگوی پراش (SAD) از نواحی منتخب شده دارد.

- ۳۳- الگوی پراش الکترونی نقطه‌ای (Spot electron diffraction pattern) زیر مفروض است. شاخص میلر (Miller index) نقطه مشخص شده با دایره خطچین و محور ناحیه الگو به ترتیب کدام است؟



۱) $(\bar{1}10)$ و $[1\bar{2}2]$


۲) $(\bar{1}12)$ و $[\bar{1}12]$

۳) $(1\bar{3}1)$ و $[\bar{1}\bar{1}2]$


۴) $(\bar{1}20)$ و $[1\bar{2}2]$

۳۴- الگوی پراش پرتو ایکس نمونه‌ای از پودر الماس و شدت‌های نسبی نمونه با جهت‌گیری تصادفی (Random) و نمونه دارای بافت (Texture) در جدول داده شده است. قوی‌ترین بافت بلوری کدام است؟

hkl	شدت نمونه با جهت‌گیری تصادفی	شدت نمونه بافت‌دار
۱۱۱	۱۰۰	۱۰۰
۲۲۰	۲۸	۸۵
۳۱۱	۱۰	۳۵
۴۰۰	۴	۱۰



- ۳۵- در مقایسه تعیین ترکیب شیمیایی عنصری (XRF) و تحلیل فازی (XRD) با پرتو ایکس، کدام گزینه درست است؟
- ۱) در XRF که برای مواد بلوری و مواد آمورف قابل استفاده است، برانگیخته شدن عناصر و نشر پرتو ثانویه صورت می‌گیرد، در حالی که XRD تنها بر پدیده پراش استوار است.
 - ۲) در XRD که برای مواد بلوری قابل استفاده است، برانگیخته شدن عناصر و نشر پرتو ثانویه صورت می‌گیرد، در حالی که XRF تنها بر پدیده پراش از صفحات اتمی استوار است.
 - ۳) در XRF که تنها برای مواد بلوری قابل استفاده است، برانگیخته شدن عناصر و نشر پرتو ثانویه صورت می‌گیرد، در حالی که XRD علاوه بر نشر پرتو ثانویه بر پدیده پراش استوار است.
 - ۴) در XRD که برای مواد بلوری و مواد آمورف قابل استفاده است، نشر پرتو ثانویه و پراش آن از صفحات اتمی صورت می‌گیرد، در حالی که XRF تنها بر پراش پرتو اولیه از صفحات اتمی استوار است.
- ۳۶- در خصوص الگوهای پرتو ایکس از سه آلیاژ ۳ و ۵ و ۶ در نمودار فازی شکل زیر، کدام گزینه صحیح است؟



- ۱) قله‌های پراش فاز ۷ در آلیاژ ۵ بیشترین شدت را دارند و زاویه برآگ صفحات ۱۱۰ برای این فاز در سه آلیاژ یکسان است.
- ۲) قله‌های پراش فاز ۷ در آلیاژ ۵ کمترین شدت را دارند و زاویه برآگ صفحات ۱۱۰ برای این فاز در سه آلیاژ یکسان نیست.
- ۳) قله‌های پراش فاز ۷ در سه آلیاژ شدت مساوی دارند ولی زاویه برآگ صفحات ۱۱۰ برای این فاز در سه آلیاژ یکسان است.
- ۴) قله‌های پراش فاز ۷ در سه آلیاژ شدت مساوی دارند و زاویه برآگ صفحات ۱۱۰ برای این فاز در سه آلیاژ یکسان نیست.

- ۳۷- سطح کنتراست خاص است - جرم مناطق در تصویر زمینه روشن یک نمونه فویل نازک در میکروسکوپ الکترونی عبوری، کم جلوه کرده است، به کارگیری کدام سخت افزار می‌تواند به افزایش سطح کنتراست کمک کند؟

- (۱) استفاده از روزنۀ پراش ناحیه منتخب (Selected Area Diffraction Aperture)
- (۲) استفاده از روزنۀ پراش ناحیه منتخب (Selected Area Diffraction Aperture)
- (۳) استفاده از روزنۀ کندانسور (Condenser Aperture) بزرگ‌تر
- (۴) استفاده از روزنۀ شیئی (Objective Aperture) کوچک‌تر

- ۳۸- ذرات در مقیاس نانومتری در یک ماده مرکب (Composite Material) حضور دارند. تمہیدات لازم جهت استفاده از یک میکروسکوپ الکترونی روبشی برای تصویرگیری از آن‌ها شامل چه مواردی است؟

- (۱) سرعت روبش کم، فاصله کاری کم و روزنۀ شیئی کوچک
- (۲) سرعت روبش کم، فاصله کاری زیاد و روزنۀ شیئی بزرگ
- (۳) سرعت روبش زیاد، فاصله کاری کم و روزنۀ شیئی بزرگ
- (۴) سرعت روبش زیاد، فاصله کاری زیاد و روزنۀ شیئی بزرگ

- ۳۹- چگونه می‌توان درصد کربن را در چدن نشکن (حاوی گرافیت کروی درشت) توسط طیفسنج نوری با دقت بالایی اندازه گرفت؟

- (۱) قبل از انجام آزمون، نمونه را باید ذوب و به آرامی سرد کرد تا ساختار تعادلی به دست آید.
- (۲) قبل از انجام آزمون، نمونه را باید ذوب و به سرعت سرد کرد تا ساختار چدن سفید به دست آید.
- (۳) قبل از انجام آزمون، نمونه را باید به نحوی پولیش کرد که گرافیت‌های درشت از سطح آن زدوده شوند.
- (۴) قبل از انجام آزمون، نمونه را باید به نحوی حکاکی (اچ) کرد که گرافیت‌های درشت در سطح آن باقی بمانند.

- ۴۰- تعیین ترکیب شیمیایی یک فولاد به کمک روش سنجش طول موج پرتو ایکس (Wavelength dispersive spectrometry) صورت گرفت. در میزان زاویه پراش طول موج پرتو ایکس مشخصه K عنصر کربن، دو پالس ظاهر شد. تعیین مقدار کمی عنصر کربن منوط به رعایت کدام مورد است؟

- (۱) باید زاویه پراش پرتو ایکس مشخصه L کربن در نظر گرفته شود.
- (۲) محدوده ولتاژ تحلیل‌گر تک کاناله (Single channel analyzer) شامل هر دو پالس شود.
- (۳) محدوده ولتاژ تحلیل‌گر تک کاناله (Single channel analyzer) به پالس با سطح ولتاژ کمتر محدود گردد.
- (۴) محدوده ولتاژ تحلیل‌گر تک کاناله (Single channel analyzer) به پالس با سطح ولتاژ بیشتر محدود گردد.


- ۴۱- یک پراش‌سنج پرتو ایکس با هندسه برآگ-برنتانو و یک پراش‌سنج پرتو ایکس با هندسه پرتوهای موازی جهت نمونه‌ای مسطح به کار گرفته شده‌اند. اگر در تنظیم ارتفاع نمونه روی جایگاه آن خطای صورت پذیرد و سطح نمونه بالاتر از مرکز دایره پراش‌سنج قرار گیرد، اثر آن بر الگوهای پراش پرتو ایکس اخذ شده از هر کدام از پراش‌سنج‌ها به ترتیب کدام است؟

- (۱) در هر دو، قله‌ها نسبت به زاویه پراشیان جایه‌جا می‌شوند.
- (۲) در هر دو، شدت قله‌ها کم و قله‌ها در محل زاویه پراشیان ظاهر می‌شوند.
- (۳) قله‌ها در محل زاویه پراشیان ظاهر و قله‌ها نسبت به زاویه پراشیان جایه‌جا می‌شوند.
- (۴) قله‌ها نسبت به زاویه پراشیان جایه‌جا و قله‌ها در محل زاویه پراشیان ظاهر می‌شوند.

- ۴۲- سیگنال الکترون برگشتی (Back scattered electron) جهت بررسی مقطع یک نمونه در میکروسکوپی الکترونی روبشی استفاده شد. دو لایه، روی یک زیرلایه مشاهده می‌شود که به ترتیب لایه رویی با کنتراست روشن، لایه میانی با کنتراست روشنایی کمتر و زیرلایه با کنتراست تیره جلوه می‌کند. بررسی ترکیب شیمیایی با استفاده از دستگاه تفکیک انرژی پرتو ایکس (Energy Dispersive Spectrometry) نشان داد که لایه میانی از جنس نقره با عدد اتمی ۴۷ است. لایه رویی و زیرلایه به ترتیب کدام‌یک از موارد زیر می‌توانند باشند؟

- (۱) سرب (۸۲) - طلا (۷۹)
- (۲) طلا (۷۹) - سرب (۸۲)
- (۳) طلا (۷۹) - مس (۲۹)
- (۴) مس (۲۹) - طلا (۷۹)

- ۴۳- طیف توزیع انرژی (EDS) در شکل زیر متعلق به کدام آلیاژ است؟ (جدول انرژی عناصر در انتهای دفترچه داده شده است).



- (۱) آلیاژ آهن - کروم - مس
- (۲) فولاد زنگ نزن فریتی
- (۳) فولاد زنگ نزن آستانیتی
- (۴) آلیاژ کروم - نیکل - منگنز

- ۴۴- روش متدائل برای موارد زیر، در کدام گزینه به درستی اشاره شده است؟

الف - تعیین ترکیب شیمیایی عنصری سنگ معدن

ب - تعیین ترکیب شیمیایی فیلم اکسید سطح آلومینیوم

ج - تعیین ترکیب شیمیایی کمی فولاد آلیاژی

د - شناسایی فازهای خاک نسوز

ه - تعیین ترکیب شیمیایی ذرات میکروسکوپی در ریزساختار یک آلیاژ

- (۱) (الف) XRF، (ب) AES، (ج) OES، (د) XRD، (ه) EDS
- (۲) (الف) OES، (ب) XRF، (ج) XRD، (د) EDS، (ه) AES
- (۳) (الف) XRF، (ب) OES، (ج) XRD، (د) EDS، (ه) AES
- (۴) (الف) EDS، (ب) XRF، (ج) AES، (د) OES، (ه) XRD

- ۴۵- مطالعه ساختمان بلوری یک آخال در مقیاس نانومتری که به مقدار کم و پراکنده در نمونه فویل نازک حضور دارد، مدنظر است. جهت تهییه الگوی پراش الکترونی، کوچکترین روزنه پراش جهت منتخب نمودن رسوب در داخل ستون الکترون - اپتیک قرار داده شد، لیکن ناحیه منتخب شده بسیار بزرگ‌تر از آخال است. کدام‌یک از تمهیدات زیر جهت اخذ الگوی پراش الکترونی باید به کار گرفته شود؟

- (۱) پراش پرتوهای موازی
- (۲) پراش پرتوهای همگرا
- (۳) کاهش ولتاژ شتاب‌دهنده پرتو الکترونی

۴) وارد نمودن روزنه شیئی در ستون الکترون - اپتیک

Characteristic X-ray energies (keV)

Element	K α	K β	L α	L β	K _{edge}
C	0.27				0.28
N	0.39				0.40
O	0.52				0.53
F	0.67				0.69
Mg	1.25	1.30			1.31
Al	1.48	1.56			1.56
Si	1.74	1.84			1.84
P	2.01	2.14			2.14
Ca	3.69	4.01			4.34
Ti	4.51	4.93	0.452	0.458	4.96
V	4.95	5.43	0.511	0.585	5.46
Cr	5.41	5.95	0.573	0.654	5.98
Mn	5.90	6.49	0.637	0.721	6.54
Fe	6.40	7.06	0.705	0.792	7.11
Co	6.93	7.65	0.776	0.870	7.71
Ni	7.47	8.26	0.852	0.941	8.34
Cu	8.04	8.90	0.930	1.02	8.99
Zn	8.63	9.57	1.01	1.10	9.67
Zr	15.7	17.64	2.29	2.46	18.0
Mo	17.42	19.60	2.04	2.12	20.0
Ag	22.16	24.92	2.98	3.22	25.5
Ba	32.01	36.82	4.46	4.83	37.4
W	58.65	67.09	8.36	9.67	69.5
Au	67.89	77.78	9.66	11.40	80.7
Pb	73.88	84.70	10.50	12.54	88.0
U	96.55	110.9	13.52	17.02	115.6





