


کد کنترل



718A

718

A

صبح جمعه
۹۷/۱۲/۳

دفترچه شماره (۱)

«اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح نمی‌شود.
امام حسینی (ره)»جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

آزمون ورودی دوره دکتری (نیمه‌تمتر کز) – سال ۱۳۹۸

رشته مهندسی پلیمر – رنگ – کد (۲۳۴۱)

مدت پاسخ‌گویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سوال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سوالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سوال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی: شیمی فیزیک پلیمرها – پدیده‌های انتقال (رنولوژی، انتقال حرارت و انتقال جرم) – مبانی علوم و فن آوری رنگ	۴۵	۱	۴۵

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

این آزمون نمره منفی دارد.

حق جا به تکثیر و انتشار سوالات به هر روش (الکترونیکی و...) بس از بگزاری آزمون، برای تعامل اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با مخالفین برای مقررات رفتار می‌شود.

۱۳۹۸

* داوطلب گرامی، عدم درج مشخصات و امضا در مندرجات جدول ذیل، بهمنزله عدم حضور شما در جلسه آزمون است.
..... با شماره داوطلبی در جلسه این آزمون شرکت می‌نمایم.

امضا:

- ۱- افزایش نسبت مشخصه یک زنجیر آزادانه متصل شده چگونه تنظیم می‌شود؟
- (۱) افزایش درجه پلیمریزاسیون
 - (۲) افزایش طول اتصالات مستقل
 - (۳) افزایش درجه پلیمریزاسیون در مربع طول اتصالات مستقل
 - (۴) کاهش درجه پلیمریزاسیون در مربع طول اتصالات مستقل
- ۲- احتمال پراکنش رنگدانه در ماده پلیمری LCST در اثر افزایش وزن مولکولی چه تغییری می‌کند؟ راهکار غلبه بر این مشکل بر مبنای متغیرهای ترمودینامیکی کدام است؟
- (۱) افزایش می‌باید، افزایش درجه حرارت
 - (۲) کاهش می‌باید، کاهش درجه حرارت
 - (۳) کاهش می‌باید، افزایش درجه حرارت
- ۳- رژیم گوناگون نفوذ براساس آزمون جذب (sorption) حلال و نمای n در رابطه $M_t = kt^n$ تعیین می‌گردد. در خصوص رژیم II کدام مورد درست است؟
- (۱) $\frac{1}{n} = 1$ ، نفوذ غیرفیکی و بیشتر در پلیمرهای لاستیکی دیده می‌شود.
 - (۲) $\frac{1}{n} = 1$ ، نفوذ فیکی است و بیشتر در پلیمرهای لاستیکی دیده می‌شود.
 - (۳) $1 = n$ ، نفوذ غیرفیکی است و بیشتر در پلیمرهای شیشه‌ای دیده می‌شود.
 - (۴) $1 = n$ ، نفوذ فیکی است و بیشتر نزدیک دمای انتقال شیشه‌ای پلیمرها دیده می‌شود.
- ۴- مراحل کمینه‌سازی انرژی آزاد در اثر سرمایش مذاب یک پلیمر منظم از منظر ساختارسازی کدام است؟
- (۱) لایه‌های بلورین، روی هم قرار گرفتن لایه‌های بلورین، تشکیل گویچه
 - (۲) روی هم قرار گرفتن لایه‌های بلورین، لایه‌های بلورین، تشکیل گویچه
 - (۳) تشکیل گویچه، روی هم قرار گرفتن لایه‌های بلورین، لایه‌های بلورین
 - (۴) روی هم قرار گرفتن لایه‌های بلورین، تشکیل گویچه، لایه‌های بلورین
- ۵- با افزایش دمای پلیمر از صفر کلوین و عبور از دمای انتقال شیشه‌ای یک پلیمر، حجم آزاد آن با چه سازوکارهایی افزایش می‌یابد؟
- (۱) اختلاط بسته‌های هوا با پلیمر و افزایش دامنه ارتعاشات گروههای متصل به زنجیر
 - (۲) افزایش دامنه ارتعاشات گروههای متصل به زنجیر و اختلاط بسته‌های هوا با پلیمر
 - (۳) افزایش دامنه ارتعاشات گروههای متصل به زنجیر
 - (۴) اختلاط بسته‌های هوا با پلیمر

-۶ در داخل رئومتر لوله مؤینه تصمیم بگلی برای اصلاح رابطه تنش استفاده می‌شود $\tau_w = \frac{R\Delta P}{\gamma L'}$ که در این

رابطه L' طول اصلاح شده است که از رابطه $L' = L + ND$ بدست می‌آید. L طول لوله مؤینه و D قطر آن و N یک ضریب می‌باشد. با افزایش دبی خروجی از لوله مؤینه یا افزایش ارتفاع سیال در مخزن رئومتر، به ترتیب از راست به چپ میزان N چه تغییری می‌کند؟


(۲) افزایش، کاهش

(۴) کاهش، افزایش

(۱) افزایش، افزایش

(۳) کاهش، افزایش

در نمودار تنش بر حسب کرنش، در صورتی که زمان t_2 بزرگتر از زمان t_1 باشد، کدام نمودار صحیح است؟



-۷ چنانچه معادله سرعت به فرم $\bar{V} = (-3x^2y, xy^2, xyz)$ باشد در این صورت جریان چگونه است؟

(۱) تراکم‌ناپذیر و غیرچرخشی

(۲) تراکم‌ناپذیر و چرخشی

(۴) تراکم‌پذیر و غیرچرخشی

-۸ در یک مدل ماکسول ویسکوزیته شروع (Start-up) با کدام رابطه به دست می‌آید؟ مدل ماکسول:

$$\left\{ \begin{array}{l} \tau = \int_{-\infty}^t G(t-t') \dot{\gamma}(t') dt' \\ G(t-t') = G_0 e^{-\frac{(t-t')}{\lambda}} \end{array} \right.$$

$$\eta = \eta_0 e^{-t/\lambda} \quad (1)$$

$$\eta = \eta_0 (1 + e^{-t/\lambda}) \quad (2)$$

$$\eta = \eta_0 (1 - e^{-t/\lambda}) \quad (3)$$

$$\eta = \eta_0 (e^{-t/\lambda} - 1) \quad (4)$$

-۱۰ در جریان یک سیال از میان دو صفحه موازی بهصورتی که ضخامت دو صفحه از عرض صفحه بسیار کوچک‌تر باشد ($H \ll W$) عبارت $\int_0^{T_w} \tau f(\tau) d\tau$ معادل کدام مورد است؟

$$\frac{Q\tau_w^r}{WH^r} \quad (1)$$


$$\frac{2Q\tau_w^r}{WH^r} \quad (2)$$

$$\frac{3Q\tau_w^r}{WH^r} \quad (3)$$

$$\frac{4Q\tau_w^r}{WH^r} \quad (4)$$

-۱۱ سطح یک جسم جامد با ضریب هدایت $k = \frac{W}{m \cdot ^\circ C}$ در مجاورت سیالی قرار دارد. در شرایط پایا کدام رابطه در خصوص گره (m, n) روی سطح جسم برقرار است؟

$$h = 20 \frac{W}{m \cdot ^\circ C} \quad T_\infty = 20^\circ C$$



$$(10\Delta x + 2)T_{m,n} = 50\Delta x + \frac{1}{2}(T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) \quad (1)$$

$$(5\Delta x + 2)T_{m,n} = 50\Delta x + (2T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) \quad (2)$$

$$(5\Delta x + 2)T_{m,n} = 100\Delta x + \frac{1}{2}(2T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) \quad (3)$$

$$(10\Delta x + 2)T_{m,n} = 100\Delta x + (2T_{m-1,n} + T_{m,n+1} + T_{m,n-1}) \quad (4)$$

-۱۲ کره‌ای سرد را داخل سیالی داغ به دمای $200^\circ C$ قرار می‌دهیم. لحظه‌ای که دمای مرکز کره $10^\circ C$ است، دمای نقطه A (در فاصله 5cm از مرکز کره) $50^\circ C$ می‌باشد. تعیین کنید وقتی که دمای نقطه A به $80^\circ C$ می‌رسد، دمای مرکز این جسم چند درجه سانتی‌گراد خواهد بود؟ (شرایط استفاده از نمودار هیسلر برقرار است).

$$56 \quad (1)$$

$$48 \quad (2)$$

$$40 \quad (3)$$

$$35 \quad (4)$$

- ۱۳- دو پره بسیار بلند میله‌ای شکل، با مقطع دایره‌ای مشابه، از منبعی به دمای T_b گرمای را گرفته و به محیطی به دمای T_{∞} انتقال می‌دهد. دمای پره اول در فاصله $x_1 = 6\text{ cm}$ برابر T_1 و دمای پره دوم در فاصله $x_2 = 3\text{ cm}$ برابر T_2 است. اگر بخواهیم $T_2 = T_1$ باشد، نسبت ضریب هدایت حرارتی پره دوم نسبت به پره اول کدام است؟

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

- ۱۴- دمای سطح داخلی یک استوانه توخالی 3°C و دمای سطح خارجی آن 1°C می‌باشد. ضریب هدایت حرارتی تابعی بر حسب دما به شکل $k = 4T$ است. در شرایط پایا، نرخ انتقال گرمای (q) از سطح خارجی آن استوانه کدام است؟ (شعاع خارجی استوانه دو برابر شعاع داخلی آن است. طول استوانه $\frac{1}{\pi}$ متر است.)

$8\pi \ln 2$ (۱)

$\frac{8}{\ln 2}$ (۲)

$\frac{9}{\ln \frac{1}{2}}$ (۳)

$\frac{32}{\ln 2}$ (۴)

- ۱۵- اگر ضریب جابجایی جریان هوا با سرعت V روی صفحه‌ای افقی به طول L برابر h باشد، مقدار ضریب جابجایی روی جسم مشابهی به طول $2L$ برای سیال مشابه‌ای با سرعت $\frac{V}{2}$ چند h است؟ (رژیم جریان در دو حالت آرام است)

۱ (۱)

۲ (۲)

۳ (۳)

۴ (۴)

- ۱۶- در قانون فیک بر حسب مول و جرم آیا ضریب نفوذ یکسان است؟

(۱) بله ضریب نفوذ ارتباطی با واحد غلظت ندارد.

(۲) خیر واحدهای مولی و جرمی به هم تبدیل نمی‌شوند.

(۳) خیر واحدهای مولی و جرمی با هم تفاوت اساسی دارند.

(۴) بله قانون فیک به واحد غلظت حساس نیست و شار همیشه یک مقدار واحد به دست می‌آید.

-۱۷ در فرایند جذب از مخلوط گازهای بی‌اثر به داخل حلال، نشان داده شده است که ضریب انتقال جرم کلی در فاز گاز تقریباً با ضریب انتقال فیلم گاز برابر است. در چنین حالتی کدام مورد درست است؟

(۱) گاز داخل حلال، محلول است.

(۲) فرایند توسط فیلم مایع کنترل می‌شود.

(۳) سرعت انتقال جرم با کاهش ضخامت فیلم مایع بهشت افزایش می‌یابد.

(۴) سرعت انتقال جرم با کاهش ضخامت فیلم گازی به شدت افزایش می‌یابد.

-۱۸ جزیانی از سیال با سرعت ثابت ۷ از میان یک راکتور کاتالیستی عبور می‌کند. راکتور به شکل دو صفحه عریض است که در فاصله $2L$ از یکدیگر قرار دارند. ماده واکنش کننده به سطح دو صفحه نفوذ کرده و طی واکنش درجه اول غیربرگشتی روی سطح آن تعزیز می‌گردد. معادله پیوستگی ساده شده برای این سیستم کدام است؟



$$V_x \frac{\partial C_A}{\partial x} = D_{AB} \left(\frac{\partial^r C_A}{\partial x^r} \right) \quad (1)$$

$$V_x \frac{\partial C_A}{\partial x} = D_{AB} \left(\frac{\partial^r C_A}{\partial y^r} + \frac{\partial^r C_A}{\partial x^r} \right) \quad (2)$$

$$V_y \frac{\partial C_A}{\partial y} + V_x \frac{\partial C_A}{\partial x} = D_{AB} \frac{\partial^r C_A}{\partial y^r} \quad (3)$$

$$V_x \frac{\partial C_A}{\partial x} + V_y \frac{\partial C_A}{\partial y} = D_{AB} \left(\frac{\partial^r C_A}{\partial y^r} + \frac{\partial^r C_A}{\partial x^r} \right) \quad (4)$$

-۱۹ در دمای 18°C و فشار 1atm مقدار Ω_D برای CO_2 در هوا معادل $1/5$ است. این مقدار در دمای 66°C معادل ۱ است. با تغییر دما ضریب نفوذ CO_2 در هوا به چه نسبتی تغییر می‌کند؟

(۱) به نسبت $72/0$ کم می‌شود.

(۲) به نسبت $1/32$ زیاد می‌شود.

(۳) به نسبت $1/39$ زیاد می‌شود.

(۴) به نسبت $1/5$ زیاد می‌شود.

-۲۰ هنگام توصیف شرایط مرزی در فصل مشترک گاز - جامد چرا باید محل فصل مشترک (در فاز گاز یا جامد) مشخص شود؟

(۱) به دلیل وجود تعادل باید بدانیم چگونه از معادله تعادلی استفاده کنیم.

(۲) فصل مشترک محل تجمع مولکول‌های اضافی است.

(۳) در فصل مشترک شار انتقال به سوی گاز تغییر می‌کند.

(۴) فاز جامد با فصل مشترک برهمن کنش خواهد داشت.

-۲۱ مخلوطی شامل دو رزین یکی با کسر وزنی $6/0$ و درجه پلیمری شدن عددی 100 و دیگری با کسر وزنی $4/0$ و درجه پلیمری شدن عددی 200 می‌باشد. درجه پلیمری شدن عددی مخلوط این دو رزین کدام است؟

(۱) 120

(۲) 125

(۳) 130

(۴) 135

- ۲۲ در تهیه لاتکس اکریلیک با انجام پلیمریزاسیون امولسیونی کدام مورد نادرست است؟
- (۱) در غلظت یکسان از ماده فعال سطح، ماده فعال سطح با CMC پایین‌تر منجر به تولید امولسیونی با اندازه ذرات کوچکتر می‌شود.
 - (۲) فرایند پلیمریزاسیون امولسیونی نیمه پیوسته عموماً منجر به توزیع دو قلمه‌ای ذرات لاتکس با وزن مولکولی نسبتاً پایین می‌شود.
 - (۳) ویسکوزیته امولسیون‌های حاوی ذرات غیرکروی کمتر از امولسیون‌های حاوی ذرات کروی است.
 - (۴) با افزایش غلظت ماده فعال سطح، اندازه ذرات امولسیون کاهش و تعداد آن‌ها افزایش می‌باید.
- ۲۳ جهت ساخت رزین اکریلاتی از دو مونومر با نسبت وزنی برابر و دو دمای انتقال شیشه‌ای به ترتیب ۲۰۰ و ۳۰۰ کلوین استفاده شده است. دمای انتقال شیشه‌ای رزین حاصل شده، کدام است؟
- (۱) ۲۱۵
 - (۲) ۲۲۵
 - (۳) ۲۳۰
 - (۴) ۲۴۰
- ۲۴ عوامل اصلی و مؤثر در اولین مرحله فرایند تشکیل فیلم رزین‌های امولسیونی کدام است؟
- (۱) درصد جامد وزنی / حجمی امولسیون
 - (۲) اندازه ذرات و توزیع اندازه ذرات لاتکس
 - (۳) دمای انتقال شیشه‌ای (T_g) و حداقل دمای تشکیل فیلم (MFPT)
 - (۴) نیروهای موئینه بین ذرات تغییر شکل یافته و کاهش انرژی آزاد سطح در مرحله همچسبی ذرات
- ۲۵ در صورتی که ثابت سرعت واکنش رادیکال استایریل با مونومر استایرین برابر $\frac{1}{8} \text{ cm}^2/\text{min}$ و ثابت سرعت واکنش رادیکال استایریل با مونومر متیل متاکریلات برابر $\frac{1}{3} \text{ cm}^2/\text{min}$ باشد، احتمال اضافه شدن مونومر استایرین به زنجیر در حال رشد با رادیکال استایریل در مخلوط مونومری استایرین و متیل متاکریلات با غلظت برابر، کدام است؟
- (۱) ۰/۲
 - (۲) ۰/۲۵
 - (۳) ۰/۳
 - (۴) ۰/۳۵
- ۲۶ در مورد تأثیر افزایش دما بر پلیمریزاسیون امولسیونی با مکانیسم رادیکال آزاد، کدام عبارت نادرست است؟
- (۱) سرعت واکنش شروع و لذا غلظت رادیکال‌های آزاد زیاد شده و سرعت واکنش افزایش یافته و جرم مولکولی کم می‌شود.
 - (۲) تعداد مایسل‌ها زیاد می‌شود و لذا تعداد ذرات لاتکس زیاد شده و سرعت واکنش افزایش می‌باید.
 - (۳) با افزایش دما غلظت مواد فعال سطح زیاد شده، و لذا سرعت واکنش افزایش می‌باید.
 - (۴) سرعت نفوذ مونومر و رادیکال‌ها زیاد شده و لذا سرعت واکنش زیاد می‌شود.
- ۲۷ دلیل بروز مشکل Blushing یا Blooming در پوشش‌های برپایه رزین اپوکسی با عامل پخت آمینی، کدام مورد است؟
- (۱) عدم آماده‌سازی و تمیز کردن زیرآیند قبل از اعمال پوشش
 - (۲) عدم اختلاط و پخش مناسب پیگمنت در ترکیب رزین و عامل پخت
 - (۳) مقاومت ضعیف پوشش در برابر تابش نور ماوراء بنفس خورشید
 - (۴) واکنش ترکیب آمینی واکنش نداده با اپوکسی، با دی‌اکسید کربن و رطوبت موجود در هوای سرد

-۲۸ در پلیمریزاسیون حلالی استایرین در بنزن در دمای 10° درجه، ثابت انتقال به حلال $(\frac{184 \times 10^{-4}}{x})$ می‌باشد. برای نصف کردن وزن مولکولی زمانی که $x = 4000$ است، چقدر رقت برای منومر نیاز می‌باشد؟ (از انتقال‌های دیگر صرف نظر شود).

۱) برای نصف کردن وزن مولکولی رقت دو برابر برای منومر نیاز است.

$$\frac{[S]}{[M]} = 0.7 \quad (2)$$

$$\frac{[S]}{[M]} = 14 \quad (3)$$

۴) اطلاعات مسئله برای حل آن کافی نیست.

-۲۹ در پلیمریزاسیون رادیکالی یک منومر در حضور شروع‌کننده‌ای خاص، غلظت منومر و شروع‌کننده بایستی به چه صورت تغییر یابد تا بدون آنکه تغییری در متوسط عددی وزن مولکولی رخ دهد، سرعت پلیمریزاسیون دو برابر گردد؟ (از واکنش‌های انتقال صرف نظر شده و اختتام از طریق تسهیم نامتناسب فرض می‌شود).

۱) غلظت شروع‌کننده باید دو برابر شود و غلظت منومر $\sqrt{2}$ برابر

۲) غلظت شروع‌کننده باید دو برابر شود و غلظت منومر نصف شود.

۳) غلظت منومر باید دو برابر شود و غلظت شروع‌کننده $\sqrt{2}$ برابر

۴) غلظت منومر دو برابر شود و غلظت شروع‌کننده نصف شود.

-۳۰ کدام داده از آزمون طیف‌سنجی امپدانس الکتروشیمیایی (EIS) قابل استخراج نیست؟

۱) ثابت دی‌الکتریک

۲) ظرفیت خازنی پوشش

۳) ناهمگونی پتانسیل سطح

۴) میزان آب جذب شده توسط پوشش

-۳۱ چه حجمی از گاز اکسیژن لازم است تا 200 گرم آهن خورد شود؟ (وزن مولکولی آهن 55.85 گرم است).

۱) 40 لیتر

۲) 4 لیتر

۳) 40 لیتر

۴) 400 لیتر

-۳۲ چنانچه لایه‌های دوگانه هلمهولتز و گوی را در اطراف الکترود غوطه‌ور شده در الکتروولیت در نظر بگیریم.

معادل‌های ظرفیت خازن و مقاومت‌های انتقال بار برای الکترود چگونه است؟

۱) ظرفیت‌های لایه دوگانه به صورت سری و مقاومت‌های انتقال بار واکنش‌های آندی و کاتندی نیز سری هستند.

۲) ظرفیت‌های لایه دوگانه به صورت سری و مقاومت‌های انتقال بار واکنش‌های آندی و کاتندی موازی هستند.

۳) ظرفیت‌های لایه دوگانه به صورت موازی و مقاومت‌های انتقال بار واکنش‌های آندی و کاتندی سری هستند.

۴) ظرفیت‌های لایه دوگانه و مقاومت‌های انتقال بار واکنش‌های آندی و کاتندی هر دو موازی هستند.

-۳۳- اگر قطعه‌ای از فلز مس در محلول خنثی از کلرید آهن (II) یا در محلول خنثی از کلرید آهن (III) قرار گیرد، به ترتیب چه اتفاقی بر روی سطح مس خواهد افتاد؟

- (۱) لایه‌ای از آهن فلزی بر روی سطح تشکیل می‌شود - آهسته خورده می‌شود.
- (۲) آهسته خورده می‌شود - خورده نمی‌شود.
- (۳) خورده نمی‌شود - خورده می‌شود.
- (۴) خورده نمی‌شود - خورده نمی‌شود.

-۳۴- قطعه فلزی در آب دریا قرار گرفته است. اگر پتانسیل قطعه نسبت به الکترود مرجع کلومل اشباع ۰/۴ ولت باشد، پتانسیل قطعه نسبت به الکترود نقره (کلرید نقره) چند ولت است؟

- (پتانسیل احیای کلومل اشباع ۰/۲۴۴ ولت و پتانسیل احیای نقره کلرید نقره ۰/۲ ولت فرض شود.)
- (۱) -۰/۴۴۴
 - (۲) -۰/۳۵۶
 - (۳) -۰/۶
 - (۴) -۰/۲

-۳۵- یک الکترود دیسک چرخان در یک محلول خنثی قرار گرفته است. با شروع چرخش دیسک از حالت سکون، پتانسیل خورده‌گی روند افزایشی داشته (مثبت تر می‌شود) و سپس ثابت می‌شود. در این صورت روند تغییرات شدت جریان خورده‌گی چگونه خواهد بود؟

- (۱) ابتدا کاهش و سپس افزایش می‌یابد.
- (۲) ابتدا افزایش و سپس کاهش می‌یابد.
- (۳) ابتدا کاهش می‌یابد سپس ثابت می‌شود.
- (۴) ابتدا افزایش می‌یابد سپس ثابت می‌شود.


-۳۶- سرعت خورده‌گی فولاد ۳۱۶، در صورتی که دانسیته جریان خورده‌گی برابر با $\frac{\mu\text{A}}{\text{cm}^2}$ باشد، بر حسب mpy کدام است؟ (ترکیب درصد عناصر: Mn = ۲٪، Mo = ۳٪، Ni = ۱۰٪، Cr = ۱۸٪ و مابقی فلز آهن است.)

- (۱) ۰/۵۲
- (۲) ۰/۲۶
- (۳) ۰/۰۵۲
- (۴) ۰/۰۲۶

-۳۷- سرعت خورده‌گی در کدام منطقه بیشتر است؟


- (۱) بستر دریا
- (۲) منطقه غوطه‌ور (دانم)
- (۳) منطقه جزر و مد (بالای منطقه غوطه‌ور)
- (۴) منطقه splash (بالای خط جزر و مد)

-۳۸- با استفاده از قانون جمع صفر، ضریب هوکل برای ترکیب زیر کدام است؟



- (۱) $\frac{1}{\sqrt{2}}$
- (۲) $\frac{1}{\sqrt{3}}$
- (۳) $\frac{1}{\sqrt{5}}$
- (۴) $\frac{1}{\sqrt{7}}$

- ۳۹- با تغییر m از ۱ به ۳ در ساختار شیمیایی زیر، کدام یک از عوامل زیر تغییر شدیدی نشان می‌دهد؟







(۱) طول موج ماکریم جذب

(۲) طول موج ماکریم نشر

(۳) قدرت نوسانگر

(۴) شدت جذب

- ۴۰- ترتیب ترکیبات زیر بر حسب مقدار طول موج ماکریم جذب، کدام است؟




۲ > ۴ > ۱ > ۳ (۱)

۱ > ۳ > ۴ > ۲ (۲)

۳ > ۴ > ۱ > ۲ (۳)

۴ > ۲ > ۳ > ۱ (۴)

- ۴۱- در ماده رنگزای آزو داده شده اگر گروههای بزرگ باشند، باعث چه نوع شیفتی در ماده رنگزا می‌شوند؟




(۱) شیفت با توکرومیک

(۲) شیفت هیپسوکرومیک

(۳) R_1 باعث شیفت با توکرومیک و R_4 باعث شیفت هیپسوکرومیک

(۴) R_1 باعث شیفت هیپسوکرومیک و R_4 باعث شیفت با توکرومیک

- ۴۲- دلیل رنگی بودن ترکیبی با ساختار شیمیایی زیر کدام است؟



(۱) حضور سیستم مزدوج

(۲) عدم تقارن مولکولی

(۳) انتقال $\pi \rightarrow \pi^*$


(۴) انتقال $n \rightarrow \pi^*$

- ۴۳- علت طول موج ماکریم کمتر ترکیبات نیترو نسبت به نیتروزو چیست؟

(۱) δ - دهنده‌گی و π - دهنده‌گی (۲) δ - دهنده‌گی و π - گیرنده‌گی

(۳) δ - گیرنده‌گی و π - دهنده‌گی (۴) δ - گیرنده‌گی و π - گیرنده‌گی

- ۴۴- هیبریداسیون اتم‌های مشخص شده در ماده رنگزای زیر کدام است؟



N : SP^۲ O : SP^۲ (۱)

N : SP^۲ O : SP^۲ (۲)

N : SP^۲ O : SP^۲ (۳)

N : SP^۲ O : SP^۲ (۴)

- ۴۵- نشر فلورسانس مواد رنگزا ناشی از چه نوع انتقالی است؟

S₁ → So (۴)

Sn → Tn (۵)

Sn → So (۲)

T₁ → So (۱)



